

Onderhoudstips: 3M™ Speedglas™ Lashelm G5-02

Regelmatig onderhoud van uw lasuitrusting is belangrijk om de levensduur te verlengen en de extra kosten voor volledige vervanging te voorkomen. Vervang alle beschadigde onderdelen onmiddellijk om te zorgen voor de juiste beschermingsniveaus, zie de onderdelenlijst hieronder voor reserveonderdelen en accessoires voor deze specifieke helm. Hier zijn enkele onderhoudstips om u aan de gang te houden; lees en volg altijd alle gebruikersinstructies.

Voor gebruik


- Helm en hoofdband.** Inspecteer op barsten of beschadigde of defecte onderdelen. Vervang indien nodig.
- Lasfilter.** Zorg ervoor dat uw lasfilter is uitgerust met een buitenste en binnenste beschermruit en controleer of de sensoren schoon zijn. Vervang de batterij als de indicator voor bijna lege batterij knippert of als de indicatoren niet knipperen wanneer de knoppen worden ingedrukt.
- Beschermruiten.** Voor het best mogelijke zicht moeten ze schoon en zonder krassen zijn. Gebruik een vochtige tissue of doek, zoals het reinigingsdoekje dat bij de helm wordt geleverd.
- Vergroting.** Probeer indien nodig een van onze vergrootlenzen, verkrijgbaar in de sterktes x1,5, x2,0, x2,5. De lens moet worden bevestigd aan de binnenste beschermruit en kan naar boven/beneden worden aangepast, afhankelijk van uw werkpositie.

Na gebruik

- Reinig de helm.** Veeg met een vochtige tissue of doek, zowel de binnenzijde als de buitenzijde van de helm. NIET spoelen of onderdompelen in water of reinigen met oplosmiddelen.
- Zweetband.** Indien nodig verwijderen voor extra reiniging en vervangen wanneer deze versleten of onhygiënisch wordt.
- Lasfilter.** Reinig het lasfilter en de beschermruiten met een pluisvrije tissue of doek. Wanneer de beschermruiten diepe putjes of krassen vertonen of een zachte doek het vuil niet meer kan verwijderen, is het tijd om ze te vervangen.
- Opbergen.** Berg de lashelm op in een droge, schone omgeving en uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen en oplosmiddelen. Gebruik bij voorkeur de tas die bij de helm wordt geleverd.



Reserveonderdelen en verbruiksmaterialen



Art.nr.	Beschrijving	Art.nr.	Beschrijving	Art.nr.	Beschrijving
13 01 00	3M reinigingsdoekje	16 91 00	Hoofdkap, zwart/grijs	62 11 20	Helm G5-02 met lasfilter, hoofdband, reinigingsdoekje en tas
16 40 05	Oor- en nekbescherming, leder (3 onderdelen)	17 20 20	Vergrootlens x1,5	62 11 95	Helm zonder lasfilter, zonder hoofdband, zonder voorkap
16 90 05	Stoffen hoofdbescherming	17 20 21	Vergrootlens x2,0	62 20 00	Voorkap
16 75 20	Zweetband, badstof, paars, 2 stuks	17 20 22	Vergrootlens x2,5	62 40 00	Binnenste beschermruit, 2 stuks
16 76 00	Zweetband, badstof, 20 stuks	53 62 10	Kussenonderdeel voor hoofdband	62 60 00	Krasbestendige buitenste beschermruit, 5 stuks
16 80 00	Zweetband, leder	53 62 11	Grote hoofdsteun	70 50 20	Hoofdband met montageonderdelen en zweetband
16 80 10	Zweetband van fleecy katoen (lengte 24 cm), 2 stuks	60 10 00	Batterijhouder	70 60 30	Montageonderdelen (scharnieren) voor hoofdband
16 80 12	Zweetband van fleecy katoen (lengte 21 cm), 2 stuks	60 20 00	Batterij CR2450 Lithium 3 V	79 01 04	Opbergtas voor helm
16 90 01	Halsbescherming	62 00 20	Gebogen lasfilter G5-02, incl. binnen- en buitenbeschermruiten		

